



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **PTSR-DDZCBK-94716**

Dátum vytvorenia záznamu: **18.02.2025**

Obchodné meno:*

Obec Petrovce

Sídlo (miesto podnikania):*

Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO:*

00 332 674

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0017/2019/V-RG

Počet OM:*

120

Od:

01.01.2024

Do:

31.12.2024

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stípeč Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0	0,00	0	0,2
§ 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
Úroveň kvality odvádzania vody (%):							100
Požadovaná hodnota (%):							95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0